



ID: 15308

INDICAÇÃO Nº: 684/2026**Solicito a instalação de semáforos nas extremidades do viaduto do Country Club****Exmo.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Itatiaia**

O Vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência no sentido de que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, junto à secretaria competente se faz necessária devido ao intenso fluxo de veículos e pedestres que transitam diariamente pelo local. Atualmente, a ausência de sinalização semafórica adequada dificulta a organização do tráfego, aumentando o risco de acidentes

JUSTIFICATIVA

A instalação de semáforos nas extremidades do viaduto do Country Club se faz necessária em razão do intenso fluxo de veículos. Trata-se de uma via estratégica de ligação entre importantes pontos da cidade, o que faz com que o volume de tráfego seja constante ao longo do dia.

Atualmente, a ausência de sinalização semafórica adequada compromete a organização e a fluidez do trânsito, dificultando a entrada e saída de veículos nas vias adjacentes e tornando as travessias de pedestres mais arriscadas. Essa situação aumenta significativamente o potencial de ocorrências de acidentes, além de gerar retenções e conflitos entre motoristas e pedestres, sobretudo em momentos de maior movimento.

Dessa forma, a implantação de semáforos contribuirá para disciplinar o fluxo de veículos, proporcionar maior segurança viária, melhorar a mobilidade urbana e garantir melhores condições de travessia para pedestres, promovendo um trânsito mais seguro e organizado para todos os usuários da via.

Plenário Walter Martins Moreira, 6 de março de 2026.





Ver. Leo do Açaí
Leonardo do Nascimento Rodrigues



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://itatiaia.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 32003400390031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Thiago Rodrigues Moreira** em **06/03/2026 16:18**

Checksum: **F87093547A91C31FF2AC429285189D7AB620AD605FC8DB3CF5E29CE8EA6BCCEC**

